

Technické údaje

## Montážní příslušenství 3 pro stativ Fluke



### Přehled výrobků: Montážní příslušenství 3 pro stativ Fluke

Speciálně navržený lehký jednodílný montážní prvek lze rychle a snadno upevnit k termokameře Ti400, Ti300 nebo Ti200. Umožňuje jejich montáž na standardní stativ s jednou nebo třemi nohama u aplikací nebo v situacích, které vyžadují stabilnější nebo polopevnou základnu.

## Modely



### Fluke TriPod 3

Tripod Mounting Base

---

p>Use with Ti400, Ti300 and Ti200 Infrared Cameras.

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +31 4 0267 5406  
E-mail: [cee.cs@fluke.com](mailto:cee.cs@fluke.com)  
[www.fluke.cz](http://www.fluke.cz)

©2022 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.  
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího  
upozornění.  
12/2022

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez  
písemného schválení společností Fluke Corporation.**